

# Tryckmätare Standard

► Dessa tryckmätare används vid enkla mätningar där ingen exakt noggrannhet krävs (t ex pneumatik, VVS o dyl). Kan användas för alla icke aggressiva vätskor och gaser.



## Grunddata

Format:	Ø 40, 50 och 63 mm
Utförande:	Fig nr 21 = svart ABS plast. Övriga = svartlackerad plåt.
Anslutning:	Ø 40 = G 1/8" Ø 50 + 63 = G 1/4"
Gradering:	Dubbelskala, BAR - PASCAL (se även avsnitt 2.300).
Månoggrannhet	Klass 2,5 (se även avsnitt 2.400).
Tillåtet högsta arbetstryck:	3/4 av skalvärdet vid vilande belastning 2/3 av skalvärdet vid växlande belastning. Hela skalvärdet vid korttidsbelastning.
Drifttemperatur:	-40 +60 °C
Tillbehör:	Följevisare, märkesvisare samt gummikåpa (enbart 63mm)
Specialutförande:	Plåthus med instrumentglas, firmalogo, färgmarkeringar, annan gänga.
Fabrikat:	Wika



Svenska Manometerfabriken AB  
Försäljning Tel 0247-141 45, Fax 0247-130 55